

"ПРО ПЛЮС"

м. Київ, пр-т М.Бажана 14, офіс 9

тел: (044) 206-26-97

PRO.PLUS
montazh

Сервісне обслуговування кондиціонера (чистка)	від 1100 грн
Стандартний монтаж кондиціонера	від 4800 грн
Стандартні роботи по монтажу фреонамагістралі (3 метри)	від 2800 грн
Додаткова фреонамагістраль (за 1 м.п.)	від 500 грн
Монтаж внутрішнього блока кондиціонера	від 800 грн
Монтаж зовнішнього блока кондиціонера	від 900 грн
Штроблення стін під фреонамагістраль	від 65 грн
Буріння додаткового отвору	від 120 грн
Демонтаж кондиціонера	від 650 грн
Демонтаж/монтаж склопакета	від 150 грн
Демонтаж-монтаж радіатора опалення	від 250 грн
Використання спец. засобів для монтажу-демонтажу зовнішнього блока кондиціонера	від 400 грн
Занесення обладнання без ліфта (за 1 поверх)	від 50 грн
Монтаж сифона HL 138	від 200грн
монтаж дренажного насоса	від 350 грн
Паяння кабелю живлення	від 150 грн
Паяння фреонамагістралі	від 250 грн
Перевірка системи АЗОТОМ	від 250 грн
Виїзд майстра в межах міста	500
Діагностика несправності на моделях до 3,5 кВт	600
Діагностика несправності на моделях от 3,5 кВт до 7 кВт	800
Стендова діагностика несправності	600
Дрібний ремонт на місці без демонтажу	800
Пошук місця витоку холодоагента та його усунення	900
Заміна системи електронного керування внутрішнього блока	600
Заміна системи електронного керування зовнішнього блока	600
Заміна електродвигуна вентилятора внутрішнього блока	700
Заміна електродвигуна вентилятора зовнішнього блока	800
Заміна крильчатки вентилятора внутрішнього блока	700
Заміна крильчатки вентилятора зовнішнього блока	800
Заміна електродвигуна для жалюзів внутрішнього блока	500
Заміна температурного датчика	500
Заміна теплообмінника внутрішнього блока	650
Заміна теплообмінника зовнішнього блока	від 1000
Замена компресора до 3,5 кВт (включительно)	1150
Заміна компресора	3000
Заміна 4-х ходового клапана	2500
Заміна катушки 4-х ходового клапана	500
Дозаправка фреоном R-22 до 1 кг	2000
Дозаправка фреоном R-410 до 1 кг	1600
Дозаправка фреоном R-32 до 1 кг	1600
Осушування, вакуумація системи	1000
Заміна дренажного насоса	550
Ремонт (перепланування) дренажної системи	600
Заміна капілярів	950
Заміна стартового конденсатора компресора	600
Заміна стартового конденсатора вентилятора	600
Чистка теплообмінника внутрішнього блока кондиціонера	500
Чистка теплообмінника зовнішнього блока кондиціонера	600
Перевірка параметрів системи	500